



Gottlieb-Daimler-Str. 7 7024 Filderstadt Telefon (0711) 70 05-0 Teletex 711 635 tuevstg Telefax (0711) 7005-611

ST-EU-Ostertag/De 09.02.1993

Kurzfassung des Berichts vom 09.02.1993 über die Prüfung des Kalkschutzgerätes ANTICARO der Firma ANTICARO AG, Mühle in Bäretswil/Schweiz

Auftrags-Nr.: 35 585



Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes

Auftrags-Nr.: 35 585



.....

1 Zusammenfassung

Das Kalk- und Rostschutzgerät ANTICARO wurde über einen Zeitraum von 19 Monaten in Regensdorf bei Zürich auf die Funktion, harte Kalkablagerungen auf Heizelementen zu verhindern, geprüft.

Es wurde festgestellt, daß in den Anlagen, in denen Geräte eingebaut waren, die Ablagerungen auf den Heizelementen lose und lockerer und dadurch leichter zu entfernen waren, als in den Anlagen, in denen keine Geräte installiert waren.

Auf den Heizelementen, die in Boilern ohne Geräte eingebaut waren, verblieb nach Fallversuch und Abbürsten der Heizregister ein höherer Restanteil an Ablagerungen.

In den Boilern mit eingebauten Geräten hat sich mengenmäßig weniger Kalk angesammelt, als in den Vergleichsanlagen.

Die Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen beziehen sich auf die Pavillons der Haftanstalt Regensdorf mit der dort vorhandenen san. Installation sowie der Beschaffenheit des Rohwassers - öffentliches Versorgungsnetz - während der Versuchszeit.



Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes

Auftrags-Nr.: 35 585



Blatt 3

2 Aufgabenstellung

Prüfung des ANTICARO Kalk- und Rostschutzgerätes auf Funktion durch den Technischen Überwachungs-Verein Südwestdeutschland e.V. im Auftrag der Firma ANTICARO AG, Mühle, CH 8344 Bäretswil.

3 Anlage

In der Haftanstalt Regensdorf wurden 4 baugleiche Pavillons ausgewählt. In jedem Pavillon ist ein Warmwasserbereiter derselben Baureihe installiert. Das Rohwasser wird dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommen. Der Verbrauch der einzelnen Pavillons wird über Wasserzähler gemessen.

Die Installation in den Pavillons ist in verzinktem Eisenrohr nach DIN 2440 ausgeführt.

4 Durchführung der Prüfungen - Vergleiche

Vor Beginn der Prüfungen wurden die Kalkablagerungen aus den Boilern entfernt.

Die Heizelemente wurden durch Sandstrahlen gereinigt und anschließend gewogen.

Während der Prüfungen wurde das Kalt- und Warmwasser in Zeitabständen untersucht.

1.1/1-10/11.91



Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes

Auftrags-Nr.: 35 585



Nach 19 Monaten wurden die Prüfungen abgeschlossen. Die Heizelemente wurden ausgebaut und gewogen, die in den Boilern sich angesammelten Kalkrückstände wurden entnommen und ebenfalls gewogen.

Ablagerungen auf Heizelemente

	Menge	bezogen auf m³ erzeugtes Warmwasser
	g	g/m³
Pavillon 1 ANTICARO auf Kunststoffrohr	180,0	1,30
Pavillon 2 ANTICARO auf verzinktem		
Eisenrohr	378,9	2,46
Pavillon 3 Holzmanschette	607,3	5,27
Pavillon 4 kein Gerät eingebaut		
- Blindprobe -	697,3	5,89



Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes

Auftrags-Nr.: 35 585



Blatt 5

Rückstände in Boilern

	Menge	bezogen auf m³ erzeugte: Warmwasser
	g	g/m³
Pavillon 1	2160	15,6
Pavillon 2	2887	18,8
Pavillon 3	2600	22,6
Pavillon 4	2870	24,3

Die Sachverständigen

Dipl.Ing. Frenkler

Chem. Ing. Ostertag



Beil

Kunde: ANTICARO AG, Nühle, CH B344 Bäretswill Auftrag: Prüfung des Kalkschutzgerätes Auftrags-Nr.: 35 585

Ablagerungen auf Heizelemente

Henge bezogen auf 1 m³ berechnet in * Henge lezogen auf in * Henge lezogen au		szogen auf 1 m ³	Ablagerungen abgesprungen		Ablagerungen abgebürstet	gebürstet	27/) 53	Ablagerungen auf Heizelement verblieben	eizelement
g/m³ * g g/m³ f g/m³ 0,39 30,0 71,3 0,51 39,2 55 0,40 0,71 28,9 79,7 0,52 21,1 190 1,23 0,91 17,3 11,9 0,10 1,9 490 4,26 0,33 5,6 8,0 0,07 1,2 650 5,49	1 53,7	rzeugtes Marm- asser im Prüf- zeitraum	berechnet in % zu Gesamtab- lagerungen pro m ³	Henge	bezogen auf 1 m ³ erzeugtes Karm- wasser im Prdf- zeitraum	berechnet in * zu Gesamtab- lagerungen pro m³	Nenge	bezogen auf 1 m erzeugtes Karm- wasser im Prüf- zeitraum	berechnet in % zu Gesamtab- lagerungen pro m³
0,39 30,0 71,3 0,51 39,2 55 0,40 0,71 28,9 79,7 0,52 21,1 190 1,23 0,91 17,3 11,9 0,10 1,9 490 4,26 0,33 5,6 8,0 0,07 1,2 650 5,49	1 53,7	g/m ³	*	01	g/m ³		0	e,m/6	*
0,71 28,9 79,7 0,52 21,1 190 1,23 0,91 17,3 11,9 0,10 1,9 490 4,26 0,33 5,6 8,0 0,07 1,2 650 5,49		68'0	30,0	71,3	0,51	39,2	55	0,40	30,8
0,91 17,3 11,9 0,10 1,9 490 4,26 0,33 5,6 8,0 0,07 1,2 650 5,49	2 109,2	0,71	28,9	7,67	0,52	21,1	190	1,23	20,0
0,33 5,6 8,0 0,07 1,2 650 5,49	3 105,4	0,91	17,3	11,9	0,10	6,1	490	4,26	80'8
	4 39,3	0,33	5,6	8,0	20,0	1,2	650	5,49	93,2
		NTICARO auf	verzinktem Eise	enrohr					
Pavillon 2 ANTICARO auf verzinktem Eisenrohr	Pavillon 3 Ho	olzmanschett	e						
	Pavillon 4 ke	ein Gerät ei	kein Gerät eingebaut - Blindprobe	dprobe					